



L'extrusion est un procédé de mise en forme des céramiques techniques par voie plastique

## EXTRUDEUSE



### Caractéristiques


Extrudeuse à vis  
Capacité minimum : 20 Kgs  
Possibilité d'extruder à chaud ou à froid



### Principe

Pousser la pâte préalablement plastifiée et désaérée à travers une filière de géométrie donnée à l'aide d'une vis.

Après extrusion, les pièces sont coupées à la longueur désirée, puis subissent les traitements appropriés.



### Pièces

Réalisation de pièces de formes complexes et de grandes dimensions