


PRESSAGE ISOSTATIQUE



Caractéristiques

Wet bag
Pressage à froid
Pression max : 2000 bars
Volume utile : 80 l

Principe

Compaction d'une poudre dans un sac flexible maintenu par un moule support rigide.
L'application de la pression se fait par l'intermédiaire d'un fluide à base d'huile et d'eau.

Pièces

Réalisation de pièces de formes complexes (tubes, bougies d'allumage...)