


PRESSAGE UNIAXIAL



Caractéristiques

Presse hydraulique
Pression de pressage :
de 13 à 50 T

Principe

Compaction d'une poudre dans une matrice rigide à l'aide d'un poinçon.
Le moule de pressage est métallique et les parties en contact avec la poudre peuvent être traitées pour résister à l'abrasion, la corrosion.

Pièces

Réalisation de pièces de formes simples (joints, bagues...)